

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ. КУЗЬМИНА" (Трубо-электросварочный цех (ТЭСЦ))

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	43	43	0	1	4	38	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	72	72	0	1	4	67	0	0	0
из них женщин	13	13	0	1	0	12	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Трубоэлектросварочный цех (ТЭСЦ)																						
	<i>Участок: Общецеховой персонал</i>																						
2	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
3	Заместитель начальника цеха (заместитель начальника цеха по производству)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
4	Начальник смены	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

	Подучасток: плано- распределительное бюро																						
5	Начальник бюро	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Участок: Трубосварочный																						
	Подучасток: Электросвароч- ный стан "20-114" №1																						
6	Электросварщик труб на стане (6 разряд)	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
7А	Электросварщик труб на стане (5 разряд)	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
8А (7А)	Электросварщик труб на стане (5 разряд)	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
9А	Электросварщик листов и лент (5 разряд)	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
10А (9А)	Электросварщик листов и лент (5 разряд)	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
11	Электросварщик листов и лент (4 разряд)	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
12	Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и гото- вой продукции в процессе про- изводства (4 разряд)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Подучасток: Ремонт трубо- прокатного оборудования																						
13А	Слесарь-ремонтник (6 разряд)	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
14А (13А)	Слесарь-ремонтник (6 разряд)	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
15	Шлифовщик (сухим способом)	-	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Участок: Прокатный участок																						
	Подучасток: Линия продоль- ной резки																						
16	Резчик холодного металла (5 разряд)	2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
17А	Резчик холодного металла (4 разряд)	2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
18А (17А)	Резчик холодного металла (4 разряд)	2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Участок: Отделка и сдача труб																						
19А	Резчик труб и заготовок (4 разряд)	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
20А (19А)	Резчик труб и заготовок (4 разряд)	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
21А (19А)	Резчик труб и заготовок (4 разряд)	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
22А (19А)	Резчик труб и заготовок (4 разряд)	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

23A (19A)	Резчик труб и заготовок (4 разряд)	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
24A (19A)	Резчик труб и заготовок (4 разряд)	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
25	Сортировщик-сдатчик металла (3 разряд)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	Участок: Машинисты кранов металлургического производства																						
26A	Машинист крана металлургического производства (4 разряд)	-	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
27A (26A)	Машинист крана металлургического производства (4 разряд)	-	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
28A (26A)	Машинист крана металлургического производства (4 разряд)	-	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
29A (26A)	Машинист крана металлургического производства (4 разряд)	-	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
30A (26A)	Машинист крана металлургического производства (4 разряд)	-	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
31A (26A)	Машинист крана металлургического производства (4 разряд)	-	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	Участок: Ремонт и обслуживание электрооборудования																						
32	Энергетик цеха	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
33	Мастер по ремонту оборудования	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
34A	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряд)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
35A (34A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряд)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
36A	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряд)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
37A (36A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряд)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	Участок: Ремонт и обслуживание механооборудования																						
38	Слесарь-ремонтник (6 разряд)	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
39	Слесарь-ремонтник (6 разряд)	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да


40	Электрогазосварщик (6 разряд)	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
41	Токарь (6 разряд)	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок: Ремонт и обслуживание энергооборудования																						
42	Слесарь-ремонтник (6 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
43	Слесарь-ремонтник (6 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
44	Слесарь-ремонтник (6 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да


Дата составления: 28.05.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Шишунов К.Н.	<u>23.06.2021</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Начальник ООТиПБ		Фёдоров В.В.	<u>23.06.2021</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Начальник ОУП		Пустынникова О.В.	<u>23.06.2021</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Председатель профкома АО "НМЗ им. Кузмина"		Пирко С.А.	<u>23.06.2021</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Начальник ТЭСЦ		Иванченко В.А.	<u>23.06.2021</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1722		Крете́нева Анна Михайловна	<u>28.05.2021</u>
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)